

En siendo las **16:31:47** horas, del día **01** del mes de **Agosto** del año **2025**
El suscrito inspector de la unidad de inspección 123 Verificaciones S.A. de C.V. con número de Acreditación UVIM 200 y
domicilio en AV CRISTOBAL COLON 711, MODERNA DE LA CRUZ,TOLUCA,MÉX, CP. 50180 se presentó en la estación de
servicio de nombre:

Cieneguillas Combustibles,S.A DE C.V

con número de estación: **PL/21113/EXP/ES/2018** y domicilio ubicado en

Nº:

1214

Estado:

Ciudad de México

RFC:

XAXX010101000

Zona:

14

Calle: **Ermita Iztapalapa 1214**

Colonia: **El Santuario**

C.P. **09000**

Ubicación en coordenadas UTM

Municipio/Delegación

Iztapalapa

Teléfonos: **5614935875**

X: **490146.1960**

Y: **2140427.4047**

Con el objeto de llevar a cabo la inspección volumétrica de sus instrumentos de medición de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Infraestructura de la Calidad y la Norma Oficial Mexicana NOM- 005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min- especificaciones, métodos de prueba y de verificación.

123 Verificaciones S.A. de C.V. SE COMPROMETE A MANTENER LA CONFIDENCIALIDAD Y SALVAGUARDAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACION QUE LES ES PROPORCIONADA POR EL USUARIO, A EXCEPCION DE REQUERIMIENTO LEGAL POR AUTORIDADES COMPETENTES.

La presente Acta-dictamen de inspección certifica que las pruebas efectuadas con los instrumentos descritos se efectuaron de acuerdo con la norma NOM-005-SCFI-2017, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min- especificaciones, métodos de prueba y de verificación. Punto 9; y la Lista de instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla.

Para la inspección se utiliza el procedimiento PT05INSPECCIÓN DE BÁSCULAS. Cabe mencionar que los resultados son trazables a patrones nacionales como lo indica el CENAM, en virtud de que nuestros patrones de referencia se encuentran calibrados por un laboratorio acreditado y aprobado, cuyos patrones a su vez están calibrados en el CENAM.

Los resultados de la inspección son exclusivamente de los instrumentos de medición que están relacionados con esta Acta-dictamen de Inspección y de acuerdo con los resultados obtenidos en el Informe de Resultados, por lo que está Acta-dictamen de inspección no podrá ser reproducido total o parcialmente sin omitir nada, sin la aprobación de la Unidad de Inspección y el Usuario. 123 Verificaciones no subcontrata para el trabajo de inspección.

Declaración del visitado:

La unidad de inspección .123 Verificaciones S.A. de C.V. con número de Acreditación UVIM 200 dictamina que los sistemas de medición de esta estación de servicio:

	MARCA	MODELO	Nº DE SERIE	NUMERO DE APROBACION DE MODELO O PROTOTIPO	DICTAMEN DE INSPECCIÓN		Dictamen Final CUMPLE = C NO CUMPLE = NC
					CUMPLE = C	NO CUMPLE = NC	
1	GILBARCO	NA1 ENCORE	506821	DGN.312.02.2014.2106	C	C	C
2	BENNET	3811DMR	243912	DGN.312.01.2014.2947	NC	NC	NC
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Equipo Patrón utilizado durante la inspección:

EQUIPO	IDENTIFICACIÓN ÚNICA	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	INFORME DE CALIBRACIÓN	FECHA DE CALIBRACIÓN
MEDIDA VOLUMÉTRICA	Equipo					
TERMÓMETRO						
CRONÓMETRO						

Observaciones:

Comentarios

No habiendo más que agregar, se da por terminado el servicio de inspección siendo las **16:31:47 horas, del día 01 del mes de Agosto del año 2025** levantándose la presente Acta-dictamen conforme a lo dispuesto en términos de ley, el que después de ser leído y firmado

por todos los involucrados se entrega en original junto con la orden de servicio.



NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR

Cieheguillas Combustibles,S.A DE C.V

FIRMA DEL USUARIO

Acepto los resultados derivados de la
inspección de mi(s) instrumento(s) de
medición que solicité a 123
Verificaciones
S.A. de C.V.



jose recargo perez

NOMBRE(S) DEL PERSONAL

DE APOYO QUIEN
PARTICIPÓ EN LA
INSPECCIÓN